



GORRA COLTAN DELTAPLUS

PROTECCIÓN DE LA CABEZA

Protección de la cabeza

Gorras antichoques

Código: COLTAN

CASCO ANTICHOQUES



Características

Gorra antichoque tipo baseball, tejido poliéster, parte superior en malla mesh muy ventilada, para más confort. Equipado con una carcasa interna en polietileno y una espuma confort en EVA para amortiguar los golpes. Talla única regulable de 55 a 62 cm. Exterior: poliéster. Casco interno: polietileno alta densidad. Refuerzo del casco: espuma.

COLOR

Azul marino

TALLA

Ajustable- micro peak, Ajustable- short peak, Ajustable- long peak

Beneficios



COLTABMMI - 3 cm COLTABMSH - 5 cm COLTABL - 7 cm

Sectores



Industria ligera



Servicios / Logística

Riesgos



Golpes



ANDYMAR S.A.

Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

De la iglesia católica de Carrilos Alto 400 norte y 75 este, Poas, Alajuela

Central: 24583782 / San Carlos: 24777201

Whastapp: Ventas1 60089472 / Ventas2 86396130

info@andymarcr.com

www.andymarcr.com



Protección de la cabeza

GORRA COLTAN DELTAPLUS

PROTECCIÓN DE LA CABEZA

Gorras antichoques

Código: COLTAN

Certificaciones



EN812:2012

Gorras antigolpe

Gorras antichoques para la industria.

OBLIGATORIOS

- Impacto*: Este EPI protege contra los impactos por choques contra las estructuras o los objetos. No protege en ningún caso contro el impacto resultante de la caída de un objeto. La energía del choque sobre el casco para la prueba llega a 12,25 J.
- Penetración*: La punta de la masa utilizada en el test (0,5 kg sobre 0,5 m) no debe entrar en contacto con el cráneo.

* Las pruebas de impacto y de penetración se realizan a temperatura ambiente, a +50°C y a -10°C.

No debe en ningún caso ser reemplazado por un casco de protección para la industria (EN397).

FACULTATIVAS

- En temperaturas extremas: las pruebas de impacto y de penetración se realizan a temperaturas ambiente -20°C o -30°C. Protege contra el contacto accidental de corta duración con un conductor eléctrico de baja tensión que pueda llegar a 440 V de corriente alterna.
- Inflamabilidad: el casco no debe quemarse con una emisión de llama de más de 5 segundos después de que desaparezca la llama (marcado F).



ANDYMARS.A.

Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

De la iglesia católica de Carrilos Alto 400 norte y 75 este, Poas, Alajuela

Central: 24583782 / San Carlos: 24777201

Whastapp: Ventas1 60089472 / Ventas2 86396130

info@andymarcr.com

www.andymarcr.com